

**Detalles**

Marca & Modelo	<b>RANCH / PARTNER / 2.0L 16V HDI 66kW/90HP SID801</b>
KW	<b>66</b>
CV PS	<b>90</b>
Bhp	<b>89</b>
Año	<b>2006</b>
Alimentación	<b>Diésel turbo</b>
Normativa	<b>EURO3</b>
Protocolo New Genius	<b>FLASH_0184(*)</b>
New Trasdata Plugin	<b>443 / 1767</b>
New Trasdata BENCH	<b>✘</b>
My Genius	<b>✔</b>
Vehículo	<b>Auto</b>
ECU modelo	<b>CONTINENTAL-SIEMENS-VDO SID801/SID801A/SID802/SID804</b>

A New Genius protocol marked with (\*) means that the ECU installed on this vehicle may not support the READ function.

---

## **LAS SOLUCIONES DE DIMSPORT PARA ESTE VEHÍCULO**

---



### **NEW GENIUS**

La consola para la comunicación serial con la centralita motor (ECU), a través de la toma OBDII o conectores de diagnóstico específicos.



### **NEW TRASDATA**

Una herramienta extraordinaria, capaz de soportar los microprocesadores empleados por todos los tipos de vehículos en el ámbito automovilístico, para lecturas y programaciones en modalidad BDM, BOOT, JTAG, NBD y BAM.



### **MY GENIUS**

Una consola de lectura y programación serial destinada específicamente a un único vehículo.