

**Detalhes**

Marca & Modelo	<b>TUNDRA (XK50) / 5.7L V8 32V VVT-I 284kW/381HP DENSO D76F0196F1</b>
KW	<b>284</b>
CV PS	<b>386</b>
Bhp	<b>381</b>
Ano	<b>2015</b>
Alimentação	<b>Gasolina turbo / superch</b>
Legislação	<b>EURO6</b>
Protocolo New Genius	<b>FLASH_0680(*)</b>
New Trasdata BENCH	<b>✘</b>
My Genius	<b>✔</b>
Veículo	<b>Auto</b>
ECU modelo	<b>DENSO D76F0196F1</b>

A New Genius protocol marked with (\*) means that the ECU installed on this vehicle may not support the READ function.

---

## AS SOLUÇÕES DA DIMSPORT PARA ESTE VEÍCULO

---



### **NEW GENIUS**

O console revolucionário para garantir a comunicação serial com a central do motor (ECU) através da tomada OBDII ou de conectores de diagnóstico específicos.



### **MY GENIUS**

Um console de leitura e programação em série destinado especificamente para um único veículo.