

**Ayrıntılar**

Üretici & Model	<b>TIGUAN Mk1 / 1.8L 16V TSI 118kW/158HP MED17.5</b>
KW	<b>118</b>
CV PS	<b>160</b>
Bhp	<b>158</b>
Yıl	<b>2009</b>
Yakıt	<b>Petrol turbo/superch</b>
Düzenlemeler	<b>EURO4, EURO5</b>
New Genius Protokol	<b>FLASH_0482(*) / FLASH_0483(*)</b>
New Trasdata Plugin	<b>128 / 334 / 689 / 1246 / 1262</b>
New Trasdata BENCH	<b>✓</b>
My Genius	<b>✓</b>
Araç	<b>Auto</b>
ECU model	<b>BOSCH MED17.5, BOSCH MED17.5.2</b>

A New Genius protocol marked with (\*) means that the ECU installed on this vehicle may not support the READ function.

## **BU ARAÇ İÇİN DIMSPORT ÇÖZELTİLER**



### **NEW GENIUS**

Motor Kontrol Ünitesi (ECU) ile seri iletişim için, araç OBDII soketi üzerinden veya belirli diyagnostik konnektörler aracılığıyla bağımsız cihaz.



### **NEW TRASDATA**

Otomotiv alanındaki her türde araç tarafından kullanılan tüm mikroişlemcileri destekleyen, BDM, BOOT, JTAG, NBD ve BAM modunda okuma ve programlama işlemlerine yönelik benzersiz bir araçtır.



### **MY GENIUS**

Bağılı doğal gelişimidir: araç sahiplerinin bağımsız seri okuma ve yeniden programlama işlemleri yapmasına izin veren bir cihazdır.